



1 ATA da 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 28/11/2012.
2 Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e doze, às dezesseis horas, no
3 auditório do Centro de Educação Continuada, sito à Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro –
4 Florianópolis, se reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da
5 Cruz: Lenira Stuart (Morro do Céu); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Antônio Luiz Vilela e
6 Amanda Alves Vilela (Morro do Tico-Tico); Marcelo Ferreira e Alex Correia (Morro da
7 Mariquinha), Valmor Euclides Coelho (Morro da Queimada); Adalberto Anacleto Machado
8 (Mont Serrat); Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Carlos Berkembrock (COMCAP);
9 Renato João Horstmann e Marcelino Aloir Dutra (CASAN); Elaine Pompermayer Otto
10 (SEMAS), Américo Pescador, Paulina Korc, Sueli Antunes de Oliveira e Rudney Alves Pires
11 (SMHSA); Antônio Simões Neto (SMO), somando um total de trinta e duas (32) pessoas. O
12 Diretor de Habitação, **Américo Pescador**, iniciou a reunião informando o atraso do Secretário
13 de Habitação Nelson Bittencourt (SMHSA) e justificando a ausência de Salomão Mattos
14 Sobrinho, Neide Oliveira de Almeida (CONSEBAN); Walério S. C. Moreira e Felipe C. Pereira
15 (CELESC); Kelly Cristina Vieira e Rogério Miranda (SMHSA); Kátia R. Medeiros (CASAN);
16 Bruno V. Luiz (COMCAP). Seguindo a pauta, foi apreciada a ata da 55ª Reunião Ordinária,
17 sendo aprovada, por unanimidade. A seguir, **Engº. Américo Pescador** convidou cada setor
18 que tem assento no Comitê Gestor a prestar informações sobre as ações realizadas ou em
19 andamento no Projeto Maciço do Morro da Cruz, principiando pela CASAN: **Marcelino Aloir**
20 **Dutra**, representando a CASAN, informou que as demandas apresentadas na reunião
21 anterior foram encaminhadas aos setores responsáveis. Com relação às solicitações do Mont
22 Serrat foi realizada reunião na comunidade para acertar as pendências, exemplificando a
23 avaliação da pressurização para minimizar o problema da falta de água na comunidade. **Sr.**
24 **Clair** relatou que no Morro da Penitenciária foi instalado o booster, porém não foi ligado,
25 permanecendo aproximadamente cinquenta (50) famílias da comunidade sem água. Para
26 tanto, sugeriu que o booster seja ativado, pelo menos uma hora por dia, para fornecer água à
27 parte superior da comunidade. Também relatou que na Rua Lauro Linhares há falta de água
28 durante o dia,. **Sr. Clair** disse ainda que, em contato com a Engª. Kátia foi informado que a
29 ligação do booster depende apenas da CASAN. **Engº. Américo** disse que a questão será
30 reavaliada pela Kátia e Carlos Coutinho da CASAN. **Sr. Clair** solicitou providências com
31 relação ao vazamento de água, em local de difícil acesso, situado na Rua João da Cruz
32 Meira, ao lado da Creche, em frente à casa da D. Ana. **D. Lenira** reiterou a solicitação de
33 extensão da rede de água na Rua Araranguá para atender três (3) famílias que permanecem
34 sem fornecimento de água. **Sr. Adalberto** reclamou que há dois anos está falando sobre o
35 vazamento de água na Rua General Vieira da Rosa. **Renato** da CASAN informou que, é do
36 conhecimento do Sr. Teco, já foi identificado o local do vazamento e disponibilizado material
37 para o morador. Com relação a reclamação do Sr. Adalberto sobre a água corrente no meio
38 da Rua General Vieira da Rosa, abaixo da Igreja, **Renato** disse que no dia subsequente à
39 reunião estará no local para averiguar a situação e solicitou a presença do Sr. Adalberto para
40 acompanhá-lo. **Marcelo** do Morro da Mariquinha solicitou providências às seguintes



41 demandas: 1) Existência de vários hidrômetros soltos por terem sido mal colocados; 2) Não
42 foi colocado quadro-padrão na casa do filho do Sr. Rogério, residente na Servidão da Bica; 3)
43 Permanece o vazamento de esgoto na escadaria da Servidão da Bica, mais precisamente na
44 casa do Fernando. **Alex Correia**, da mesma comunidade, agradeceu pelo empenho da
45 CASAN no sentido de equacionar os problemas. Porém ressaltou que o 0800... da CASAN
46 não funciona. **Sr. Antônio Vilela** da Comunidade Tico-Tico solicitou a recuperação da Rua
47 Clemente Rôvere, nas proximidades do Sindicato dos Taxistas, onde tem um buraco na
48 referida rua. **Sr. Valmor** da Comunidade do Morro da Queimada agradeceu pelo empenho da
49 CASAN com relação a extensão da rede de água para oito (8) famílias residentes na Rua
50 Manoel Sibirino Coelho. Com relação à COMCAP, **Marcelo** informou que na Rua Waldomiro
51 Monguilhote a limpeza não está concluída, pois em frente à lixeira permanece lixo espalhado.
52 Disse ainda que na Rua Laura Caminha Meira houve limpeza, porém a Servidão Formiga não
53 foi realizada limpeza o que fomenta a colocação de entulhos. **Carlos Berkembrock** disse
54 que em algumas comunidades a COMCAP é orientada por alguns moradores a se retirar.
55 **Marcelo e Alex** solicitaram a disponibilização de um gari, a exemplo do Morro do Mocotó.
56 **Carlos** se posicionou contrário a esta solicitação, sugerindo a disponibilização de caixa
57 coletora às áreas onde não tem acesso ao caminhão. Com relação ao mutirão de limpeza,
58 **Carlos** sugeriu que a comunidade oficialize o pedido de disponibilização dos equipamentos à
59 COMCAP. O grupo foi informado que a coleta do lixo é realizada na Rua Waldomiro
60 Monguilhote nas 2ª, 4ª e 6ª feiras, a partir das 20 horas. Já na parte do Morro a coleta é
61 realizada de 2ª à sábado a partir das 7 horas. **Sr. Sulimar** reiterou o pedido de roçagem na
62 Comunidade Jagatá. **Paulina** informou que a referida solicitação foi remetida à COMCAP,
63 conforme definido em reunião. **Sr. Clair** relatou a situação de uma lixeira embutida na
64 garagem de uma propriedade, onde o novo proprietário está diminuindo o tamanho da lixeira,
65 criando um novo problema. Na Servidão da Casa da Criança tem necessidade de retirada de
66 entulhos. Carlos disse que a COMCAP ficou dois dias retirando lixo pesado depositado
67 próximo à lixeira. **D. Lenira** agradeceu à COMCAP pelo trabalho executado na comunidade.
68 Com relação ao cronograma de coleta do lixo pesado, **D. Lenira** disse que, considerando que
69 no dia 16/11 não foi disponibilizado equipamento, solicita a caixa coletora para o dia 07/12.
70 **Carlos** verificará a possibilidade de atender à solicitação. Referindo-se à conjuntura política
71 atual, **Carlos** informou que tomará algumas providências, dentre elas, oficializar à Secretaria
72 Municipal da Saúde a solicitação de um técnico da Vigilância sanitária para atuar juntamente
73 com a COMCAP nas comunidades. Também há necessidade de restaurar a lixeira da curva
74 da RBS, atualmente falta apenas o cimento, pois o restante do material já está na COMCAP.
75 **Carlos** salientou que a COMCAP não disponibiliza férias no período de veraneio, para melhor
76 atender a população. Realçou a importância de recuperar a lixeira ao lado da escadaria da
77 Rua Waldomiro Monguilhote. Na oportunidade, foi solicitado à COMCAP a roçagem no final
78 da Rua Germinal Moreira e limpeza da vala no final da Rua Anacleto Damiani. **Sr. Valmor**
79 solicitou a limpeza de uma parte da Rua Oadir Marcelino. **Sr. Antônio Vilela** solicitou a
80 colocação do caçambão na metade da Rua Clemente Rôvere, no primeiro final de semana de



81 dezembro, considerando que no início de novembro não foi colocado. Carlos relatou que um
82 dos caminhões se envolveu numa colisão, dificultando o atendimento às demandas. **Sr.**
83 **Adalberto** parabenizou pelo serviço da COMCAP. **Carlos** da COMCAP informou que o
84 projeto dos contentores já foi remetido à Prefeitura com dois orçamentos. Salientou que não
85 gosta de enrolar os moradores e não gosta de prometer, esta é a sua maneira de trabalhar.
86 Como representante da CELESC, **Rodrigo** informou que a previsão de entrega do projeto de
87 extensão é dia dez de dezembro. **Américo** solicitou a antecipação da conclusão do projeto
88 para o dia cinco de dezembro. **Sr. Adalberto** reiterou as pendências junto à CELESC: 1)
89 Poste localizado na Servidão Encano; 2) Poste em frente à casa do Sr. Teco, nº 776 - Rua
90 General Vieira da Rosa; 3) Relógio muito baixo na Rua General Vieira da Rosa, ao lado na
91 casa nº 722; 4) Precisa do relógio-padrão na Rua General Vieira da Rosa, ao lado na casa nº
92 345. Sr. Adalberto deverá passar os dados à Simone Lolatto. Com relação às demandas
93 relatadas pelo Sr. Adalberto, **Paulina** informou que esses problemas já foram oficializados à
94 CELESC. Marcelo citou os seguintes problemas da Comunidade do Morro da Mariquinha: 1)
95 Substituição de poste de ferro na Rua Waldomiro Monguilhote; 2) Poste pendente na Rua
96 Laura Caminha Meira - escadaria da Bica. **Sr. Sulimar** reclamou que foi colocada a rede
97 elétrica e a CELESC não executou a ligação. **Sr. Clair** reclamou que uma moradora do Morro
98 da Penitenciária solicitou energização da casa e a CELESC não se prontificou a executar.
99 **Paulina** deverá fazer contato com a Maria Cléia da CELESC. Na sequência, **Elaine Otto**,
100 representante da SEMAS, falou sobre a lei do aluguel social. Na oportunidade, **Sr. Clair**
101 salientou que a referida lei está preocupando as lideranças comunitárias com relação à
102 situação de insegurança dos moradores. Salientou que *“na comunidade foi dada garantia às*
103 *famílias”*. São vinte e oito (28) famílias do Morro da penitenciária que tem garantia apenas até
104 março do próximo ano. Com relação à indagação do Sr. Clair com relação à aquisição das
105 casas existentes nas comunidades, **Cida** informou que o Termo de Referência – TR já foi
106 elaborado e remetido à Caixa Econômica. Por sua vez, a Caixa solicitou algumas correções,
107 as quais estão sendo providenciadas para, em breve, remeter novamente à Caixa
108 econômica. Referindo-se à Secretaria Municipal de Obras, **Sr. Clair** agradeceu pelo serviço
109 prestado na sua comunidade. Já o **Sr. Adalberto** frisou que a comunidade Mont Serrat quer a
110 pavimentação da Rua General Vieira da Rosa desde a Rua Major Costa até a RBS. Foi
111 solicitado serviço paliativo na Rua General Vieira da Rosa, próximo às casas nº 897 e nº 773.
112 Com relação à Servidão Tio Bento, **Engº. Rudney** disse que esteve no local e verificou que
113 as obras já foram iniciadas. **Renato** da CASAN disse que verificará juntamente com a Eng^a.
114 Kátia, a situação da rede de água e esgoto na Servidão Tio Bento. **Sr. Adalberto** reclamou
115 sobre a falta de fiscalização para agilizar as obras. **Sr. Sulimar** reiterou a solicitação de
116 desentupimento de drenagem na Rua das Águas e Rua Luiz Zilli. **Paulina** informou que já foi
117 remetido ofício à SMO. **Sr. Sulimar** salientou que, como a grade está chumbada, os
118 moradores estão quebrando a drenagem para ter escoamento. **Sr. Simões** solicitou o registro
119 fotográfico da situação. **Sr. Antônio Vilela** solicitou trabalho paliativo da SMO com relação
120 aos buracos existentes na Rua Mário Napp. Na sequência, **Sr. Valmor** falou sobre a



121 necessidade de executar alterações na rótula da Rua Aníbal Nunes Pires. **Sr. Simões** relatou
122 que a árvore foi retirada e o serviço parado por solicitação da comunidade. Na oportunidade,
123 **Sr. Sulimar** e **Sr. Valmor** disseram que as comunidades Queimada e Jagatá não se
124 manifestaram contrários às modificações da rótula. Considerando as divergências, foi
125 agendada reunião para o dia 04/12/2012, às 14 horas, com a presença do Sr. Simões, Sr.
126 Valmor, Sr. Sulimar e Engº. Américo. **Marcelo** solicitou providências com relação às lajotas
127 soltas e buracos existentes na Rua Laura Caminha Meira. **Sr. Simões** solicitou que, caso em
128 dez dias não esteja resolvido o problema, que as lideranças comunitárias o comuniquem.
129 Com relação ao circuito do lixo, **Cida** relatou a importância do evento promovido pela
130 COMCAP, no sentido de sensibilizar as pessoas com relação à preservação ambiental e
131 utilização do material reciclável. **Marcelo** salientou a importância do evento. **Sr. Berto**
132 lamentou que os recicladores não utilizavam luvas de proteção. **D. Lenira** salientou a
133 importância da educação ambiental junto às crianças. **Cida** ressaltou que foi muito importante
134 esta sensibilização. Na oportunidade, as lideranças que prestigiaram o evento destacam a
135 importância de levar outros moradores no circuito do lixo para ampliar a conscientização
136 ambiental. Finalizando a reunião, com relação ao parque, **Sr. Adalberto** disse que foi
137 averiguar o andamento das obras e viu que ninguém estava trabalhando no local. Falta
138 fiscalização da Prefeitura, finalizou **Sr. Adalberto**. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
139 encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata.